



**INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS**

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO

0987

FECHA: 06 DE JULIO DE 2023 SOL: _____
 NOMBRE DEL COMISIONADO: ISC. JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ
 ADSCRIPCIÓN: DEPTO DE INFORMATICA NIVEL: _____
 PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO NUM. IDENTIFICADOR: _____

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:
XILITLA, S.L.P.
 DURANTE 1 1/2 DÍAS DEL 11 AL 12 DE JULIO ~~2023~~
 CON OBJETO DE CAPACITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO EN
PLAZA COMUNITARIA I-24-005-15 CASA DE CULTURA NAHUATL

LUGAR	DÍAS	CUOTA	IMPORTE DE VIÁTICOS
VIATICOS			\$ 750.00
HOSPEDAJE			\$ 600.00
COMBUSTIBLE			\$ 2,500.00
CASSETAS			\$ 898.00
		\$	<u>4,748.00</u>

KM. A RECORRER	NUM. KM. PROMEDIO	PRECIO GASOLINA	IMPORTE DE GASOLINA Y CASSETAS
754	7	\$ 23.24	\$ 2,500.00

SOLICITUD DE BOLETOS DE: <input type="radio"/> AVIÓN <input type="radio"/> AUTOBÚS			
DE	A	FECHA DE SALIDA	HORA APROXIMADA
NUM. VUELO	FECHA		SALIDA

OBSERVACIONES

TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL
 FORD RANGER 2012 PLACAS TD-7586-B

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA	AUTORIZA EL DIRECTOR GENERAL	RECIBÍ IMPORTE TOTAL
PROFR. JOSE LUIS CASTRO C.	PROFR. JOSE LUIS CASTRO CASTILLO	ISC SERGIO GARCIA MT.



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS INFORME DE COMISIÓN

IEEA-DAF-ORF-10

Nombre: JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ

Fecha de la Comisión: 11 y 12 junio 2023



Depto. u Oficina: Jefe de Departamento de Informática

Lugar: Pza. Comunitaria casa náhuatl Xilitla

Asunto: Mantenimiento y reparación de red de datos

Objetivo De La Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documentos de Comprobación
* REPARACIÓN DE RED DE DATOS, Y ELÉCTRICA.	Actividades REALIZADAS: <input type="checkbox"/> Reparación de red de datos y eléctrica. <input type="checkbox"/> También se visita la plaza comunitaria de La Herradura - revisión de la red eléctrica se reporta con corto eléctrico en la red.	RESULTADOS: <input type="checkbox"/> Plaza comunitaria Casa Náhuatl Xilitla: Restauración de red de datos y eléctrica. Se instala un servidor y se deja funcionando. <input type="checkbox"/> Plaza comunitaria La Herradura: Se revisa la red eléctrica encontrando corto en la red y falla del servidor que se encuentra quemado en su plaza madre. Se retira para su revisión. Se les deja servidor a préstamo funcionando de forma mono usuario.	* OFICIO DE COMISIÓN: 0974 *COMPROBANTE DE GASTOS *FACTURAS

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

Comisionado	Jefe del Departamento u Oficina
 JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ	 JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ

COMISIÓN A XILITLA, S.L.P.



11 Y 12 DE JULIO DE 2023