



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ciró de Acosta, S.L.P.

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025

| TIPO DE SERVICIO | GENERADAS | TERMINADAS | PENDIENTES | EFICIENCIA | RETRASADAS | RESUELTAS | EFICIENCIA |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| CONTRATOS NUEVOS | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 5 | 100 |
| CAMBIOS DE MEDIDOR | 19 | 19 | 0 | 100 | 0 | 19 | 100 |
| FACTIBILIDAD DE AGUA Y DRENAJE | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 | 8 | 100 |
| FACTIBILIDAD DE DRENAJE | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| REPORTE DE FUGA EN TUBO PRINCIPAL | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 7 | 100 |
| REPORTE DE FUGA EN TOMA | 24 | 24 | 0 | 100 | 0 | 24 | 100 |
| REPORTE DE FALTA DE SUMINISTRO | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 7 | 100 |
| DESAZOLVE DE DRENAJE | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | 100 |
| SUSPENSIÓN DE TOMA | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 6 | 100 |
| RECONEXION DE TOMA | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4 | 100 |
| CONSUMO ALTO | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| CAMBIO DE TARIFA | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| REPORTE DE TOMA OBSTRUÍDA | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4 | 100 |