

FICHA EVALUADORA DE OBRA					
Director (a) del centro escolar: <u>JOSE TOMAS VAZQUEZ BUSTOS</u>					
plantel educativo	<u>"AMINA MADERA LAUTERIO"</u>	<u>240PR1512M</u> C.C.T.:		Turno <u>M</u>	Matutino (X) Vespertino ( )
Inversiones:	Construccion ( ) Rehabilitacion (X) Equipamiento ( )	Meta Autorizada:			
¿Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?			SI (X)	NO ( )	
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?			SI (X)	NO ( )	
¿las superviciones fueron periodicas? (una vez a la semana)			SI (X)	NO ( )	
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?			SI (X)	NO ( )	
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?			SI (X)	NO ( )	
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?			SI (X)	NO ( )	
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?			SI (X)	NO ( )	
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?			SI (X)	NO ( )	
¿la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?			SI (X)	NO ( )	
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra			Valor: <u>10</u>		

Atentamente

Vazquez Bustos Jose  
JOSE TOMAS VAZQUEZ BUSTOS  
nombre y firma del director (a) del centro escolar

CEDRAL, San Luis Potosi, S.L.P., a los 10, del mes de SEPTIEMBRE del 2025

FICHA EVALUADORA DE OBRA					
Director (a) del centro escolar: <u>Olga Nely Sánchez Hernández</u>					
<u>Primaria</u> plantel educativo		<u>24DPR08-895</u> C.C.T.:	<u>M</u> Turno	Matutino ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Vespertino ( )	
Inversiones:	Construccion ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Rehabilitacion ( ) Equipamiento ( )	Meta Autorizada:			
¿Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿las supervisiones fueron periodicas? (una vez a la semana)			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
¿la obra tuvo algun tiempo por inclemencias del clima?			SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )	
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra			valor: <u>10</u>		

S.E.G.E.  
ESCUELA PRIMARIA RURAL  
"LIC. BENITO JUAREZ"  
C.C.T. 24DPR08895  
NUEVO AYOTOXCO,  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Atentamente

Olga Nely Sánchez Hernández  
nombre y firma del director (a) del centro escolar

Nuevo Ayotoxco San Luis Potosí, S.L.P., a los 11, del mes de Septiembre, del 2025

S.