

| TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| TIPO DE SERVICIO | UNIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| DESAZOLVE | TRABAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FACTIBILIDAD | CONEXIONES | 11 | 43 | 21 | 17 | 19 | 75 | 29 | 21 | 19 | 21 | 44 | 30 | |
| INSPECCION | CONEXIONES | 36 | 4 | 28 | 74 | 77 | 12 | 61 | 89 | 50 | 31 | 41 | 35 | |
| INSTALACION DE DRENAGE | CONEXIONES | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | |
| INSTALACION DE MEDIDOR | MEDIDORES | 14 | 6 | 43 | 12 | 12 | 0 | 11 | 20 | 19 | 19 | 11 | 19 | |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA | CONEXIONES | 4 | 57 | 10 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 7 | 7 | 19 | 15 | |
| RECONEXION DE TOMA | RECONEXIONES | 57 | 21 | 68 | 76 | 78 | 0 | 64 | 72 | 2 | 72 | 46 | 32 | |
| REPARACION | TRABAJOS | 41 | 48 | 10 | 20 | 20 | 13 | 40 | 26 | 15 | 22 | 13 | 21 | |
| REPORTE DE FUGA | TRABAJOS | 64 | 70 | 42 | 17 | 23 | 1 | 42 | 46 | 40 | 44 | 45 | 65 | |
| SUSPENSION DE TOMA | TRABAJOS | 87 | 24 | 79 | 281 | 194 | 34 | 310 | 292 | 241 | 289 | 208 | 87 | |