

FICHA EVALUADORA DE OBRA				
Director (a) del centro escolar:		SOMILO VAREZ CASTILLO		
plantel educativo	MIGUEL DE CERVANTES	2405JN0239Z	matutino	Matutino (X)
Inversiones:	SAAVEDRA	C.C.T.:	Turno	Vespertino ()
	Construcción (✓)	Meta Autorizada:	CONSTRUCCIÓN DE BANDA DE SUSTITUCIÓN DE BANDA CORRESPONDIENTE	
	Rehabilitación ()			
	Equipamiento ()			
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?				
			SI (✓)	NO ()
¿ conoce cual fue la meta/obra autorizada?				
			SI ()	NO ()
¿ las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)				
			SI (✓)	NO ()
¿ las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la población estudiantil?				
			SI (✓)	NO ()
¿ el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?				
			SI (✓)	NO ()
¿ el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?				
			SI (✓)	NO ()
¿ al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?				
			SI (✓)	NO ()
¿ el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?				
			SI (✓)	NO ()
¿ la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?				
			SI ()	NO (✓)
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra				valor: 10



Representante

SOMILO VAREZ CASTILLO

S. E. G. E. nombre y firma del director (a) del centro escolar

JARDÍN DE NIÑOS
MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA

C. C. T. 2405JN0239Z

LOS PIÑALES

PERIÓDICO OFICIAL, San Luis Potosí, S.L.P., a los 19, del mes de NOVIEMBRE del 2025
SIN

FICHA EVALUADORA DE OBRA				
Director (a) del centro escolar:		Victor Hugo Méndez Meza		
plantel educativo		24DPR0107Z		
Inversiones:		C.C.T.:	Turno	Matutino () Vespertino (X)
	Construcción () Rehabilitación (X) Equipamiento ()	Meta Autorizada:	Rehabilitación de la ved sanitario	
¿Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?			SI (X)	NO ()
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?			SI (X)	NO ()
¿las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)			SI (X)	NO ()
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la población estudiantil?			SI (X)	NO ()
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?			SI (X)	NO ()
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?			SI (X)	NO ()
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?			SI (X)	NO ()
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?			SI (X)	NO ()
¿la obra tuvo algun contrato con incidencias del clima?			SI (X)	NO ()
del 5 al 10, evalúe el proceso de ejecución de la obra			valor: 9	

Atentamente
ESC. PRIM. FED.
LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ
C.C.T.-24DPR0107Z
COL. PROGRESO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Col. Progreso, San Luis Potosí, S.L.P., a los 20, del mes de Noviembre del 2025.