



San Luis Potosí, S. L. P. a 28 de abril del 2025

**MTRA. SONIA MENDOZA DIAZ**  
**SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL**

**INFORME DE COMISIÓN**  
**24 y 25 de abril**

En atención al oficio de comisión No. **OF-SEGAM-COMISIÓN-071/2025** de fecha 24 de abril del 2025, el pasado 24 de abril nos trasladamos a la Empresa **CITRIFRUT, S.A. DE C.V.**, en Huichihuayan el municipio de Huehuetlán , S.L.P. a fin de llevar a cabo visita de inspección.

El día **24 de abril**, posterior a la firma de cartas credenciales y orden de inspección, salimos aproximadamente a las 11:00 horas, llegando a dicha empresa a las 15:00, procedimos a realizar la visita de inspección en las instalaciones de la empresa ya citada por lo que se inició el recorrido correspondiente por las instalaciones de la misma, se a cabo el levantamiento del acta de inspección correspondiente. Aproximadamente a las 23:30 horas.

Al concluir la diligencia en la empresa CITROFRUT, nos trasladamos a la cabecera municipal de Matlapa, S.L.P. para pernoctar.

El día **25 de abril**, nos presentamos al Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.. Nos entrevistamos con el Secretario del Ayuntamiento, y se llevó a cabo el recorrido en el antiguo relleno sanitario (el cual ya se encuentra clausurado). El sitio es utilizado como zona de transferencia (donde llegan vehículos pequeños de recolección de RSU y descargan los residuos y estos son cargados a un vehículos más grandes para ser trasladados "**RELLENO LA PROVIDENCIA**". A un costado se encuentra ubicada la **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**, entrevistandonos con el encargado de la operación de la PTAR, Jesus Morales. Se levanta acta de inspección correspondiente de la inspección en dicho Relleno Sanitario

Posteriormente nos trasladamos al **Tiradero Clandestino "La Providencia"**, ubicado en **San Martín Chalchicuautla**, aproximadamente a las 12:00 nos entrevistamos con el encargado del sitio **Herminio Bautista Gonzalez quien manifestó que la dueña es la C. Lizeth Gonzalez**), y nos indicó que recibía RSU de los municipios de **Matlapa, Axtla de Terrazas** (solo por un mes, actualmente ya no los llevan a ese sitio). También reciben RSU de **Chapulhuacán y Calnali del Estado de Hidalgo. se procede a la COLOCACIÓN SELLOS DE SUSPENSIÓN, AL NO CONTAR**



CON LOS CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES Y CON LA INFRAESTRUCTURA DE PARA PODER OPERAR COMO RELLENO SANITARIO.

Continuando con el recorrido, aproximadamente a las 14:50 nos trasladamos Nos trasladamos al **Relleno Sanitario Intermunicipal de Tancanhuitz**, donde nos entrevistamos con el **Secretario del Ayuntamiento Luis Enrique Vidales Ocaña**, quien nos manifestó que los Municipio que llevan los residuos son **Axtla de Terrazas, Xilitla, Aquismón, Huehuetlán y Tancanhuitz**.

El regreso a esta ciudad de San Luis Potosí se realizó aproximadamente a las 18:30 horas, arribando a la ciudad de San Luis Potosí a las 22:00 horas del mismo día.

**ATENTAMENTE.**

**LIC. AUREA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORENO**  
**DIRECTORA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN**

