


FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar:		<u>RAMBA</u>	<u>RAMIREZ</u>		
plantel educativo				Turno	Matutino (X) Vespertino ()
Inversiones:	Construcción (X) Rehabilitación () Equipamiento ()	C.C.T.: 24DPE2368Y	Meta Autorizada: COORDINACIÓN DE CLAVES DIRECTORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?				SI (X)	NO ()
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?				SI (X)	NO ()
¿las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)				SI (X)	NO ()
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?				SI (X)	NO ()
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?				SI (X)	NO ()
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?				SI (X)	NO ()
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?				SI (X)	NO ()
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?				SI (X)	NO ()
¿la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?				SI ()	NO (X)
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra				valor:	10



Atentamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESCUELA PRIMARIA
"RAFAEL FASSINA"
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Nombre y firma del director (a) del centro escolar

Vista de Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., a los 14 del mes de Agosto del 2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: <u>Maria del Rosario Treviño Salinas</u>			
plantel educativo	<u>Primaria Francisco Murguía</u>	C.C.T.: <u>24EPR0135U</u>	Turno <u>Matutino (X)</u> Vespertino ()
Inversiones:	Construcción (X) Rehabilitación () Equipamiento ()	Meta Autorizada:	<u>Construcción de Gaulas didácticas en Edificio J" Estructura U-2C por sustitución de espacios.</u>
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?		SI (X)	NO ()
¿ conoce cual fue la meta/obra autorizada?		SI (X)	NO ()
¿ las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)		SI (X)	NO ()
¿ las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la población estudiantil?		SI (X)	NO ()
¿ el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?		SI (X)	NO ()
¿ el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?		SI (X)	NO ()
¿ al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?		SI (X)	NO ()
¿ el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?		SI (X)	NO ()
¿ la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?		SI ()	NO (X)
¿ la obra del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra		valor: <u>10</u>	



Atentamente

Maria del Rosario Treviño Salinas
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SAN LUIS POTOSÍ
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL
FRANCISCO MURGUÍA
ESCUELA PRIMARIA
FRANCISCO MURGUÍA
CLAVE: 24 E P R 0135 U
SAN FRAAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., a los 14 del mes de abril del 2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: MARLENE DE LOPEZ HERRANDEZ VAZQUEZ

plantel educativo	<u>HERRERA MARCOZHEL</u>	C.C.T.: <u>246PR0170Z</u>	Turno	Matutino (X) Vespertino ()
Inversiones:	Construcción (X) Rehabilitación () Equipamiento ()	Meta Autorizada:	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURAS REGIONAL EX 8 M POR SUSTITUCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	
Inversión total: <u>\$6,544,285.57</u>				
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ conoce cual fue la meta/obra autorizada? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana) <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ las condiciones de la obra garantizan la seguridad de la población estudiantil? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()				
¿ la obra tuvo algun contratamiento por inclemencias del clima? <input type="checkbox"/> SI () <input type="checkbox"/> NO (X)				
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra valor: <u>10</u>				

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
"HERNÁNDEZ MARRAZO"
C. AVE. HERNÁNDEZ

Atentamente

MARLENE DE LOPEZ HERRANDEZ VAZQUEZ.


Nombre y firma del director (a) del centro escolar

VAQUEZAS, San Luis Potosí, S.L.P., a los 19, del mes de ABRIL. del 2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar:		PROF. JULIO CESAR VEGA GALLEGOS		
Plantel Educativo:	TELESECUNDARIA JULIÁN CARRILLO	C.C.T.:	24DTV0486Y	Turno: Matutino (<input checked="" type="checkbox"/>) Vespertino ()
Inversiones:	Construcción (<input checked="" type="checkbox"/>) Rehabilitación () Equipamiento ()	Meta Autorizada:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana) SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿las condiciones de la obra garantizan la seguridad de la población estudiantil? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
¿la obra tuvo algún contratamiento por indemnizaciones del clima? SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO ()				
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra				valor: <u>10</u>

Atentamente




PROF. JULIO CESAR VEGA GALLEGOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO
POTOSÍ
R.D.G.S. 41 B

San Luis Potosí, S.L.P., a los 16, del mes de Abril del 2025