

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE

JULIO 2026

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

I. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Durante el presente mes, se alcanzaron las siguientes metas por actividad:

ACTIVIDAD	META PROGRAMADA ANUAL	META ALCANZADA AL MES	BENEFICIARIOS DEL MES			BENEFICIARIOS ACUMULADOS		
			H	M	O	H	M	O
Infraestructura Carretera y Vialidad	3	3						
Supervisión en General	10	15						
Atención a la Ciudadanía en la Recepción de Trámites Presentados	10	15						
Elaboración de Proyectos y Presupuestos Correspondientes para obras	1	9						
Implementación de Obras Futuras	1	0						

II. INFORME DESCRIPTIVO

II.1 ACCIONES DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

- Durante el mes, se atendió a un total de **240 personas** que acudieron a la oficina de Obras Públicas para realizar diversos trámites, solicitudes, y licencias. Se brindó la orientación personalizada, recepción y revisión de documentación, así como seguimiento a solicitudes de obra.
- Durante el presente mes se expidieron los siguientes trámites:
 - 2 Licencias De Construcción
 - 7 Número Oficial Y Alineamiento
 - 3 Licencia De Ruptura De Vía Publica
 - 2 Constancia De Factibilidad De Uso De Suelo
 - 7 Licencias De Cambio De Uso De Suelo Nueva
 - 2 Licencias De Cambio De Uso De Suelo Refrendo
 - 2 Constancias De Uso De Suelo
 - 2 Dictámenes De Factibilidad De Servicios Para Subdivisión
 - 9 Permisos Para Fosa
- **Atención a solicitud para la colocación de loseta en el piso de una capilla, en la localidad de Mecapala.** Se verificó el estado actual del inmueble y de la superficie de intervención, a fin de realizar el cálculo de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.
- **Atención a solicitud para la rehabilitación de la losa del edificio de la Oficina de Jubilados, ubicada en la Zona Centro.** Se verificó el estado actual de la losa y se realizó el levantamiento correspondiente para elaborar el proyecto y cuantificar los materiales necesarios para su rehabilitación.
- **Atención a solicitud en la Escuela Secundaria Mártires de Cananea, para la construcción de un muro de contención en el patio cívico y una rampa de acceso a la institución.** Se verificó el estado actual del inmueble y se realizó el levantamiento correspondiente para elaborar el proyecto y cuantificar los materiales necesarios.
- **Atención a solicitud en la colonia Benito Juárez, relacionada con una alcantarilla y un muro perimetral.** Se verificó el estado actual de ambos elementos y se efectuó el levantamiento correspondiente para elaborar el proyecto y determinar la cuantificación de los materiales.
- **Atención a solicitud para la construcción de un muro de contención en la localidad de Aguazarca.** Se verificó el estado actual del terreno y del muro de contención existente, y se realizó el levantamiento correspondiente para elaborar el proyecto y cuantificar los materiales necesarios.

- **Atención a solicitud en la Delegación de Chapulhuacanito, debido a los encharcamientos registrados en una calle y las afectaciones a las viviendas cercanas.** Se verificó el estado actual de la vialidad y se realizó el levantamiento correspondiente para la posterior elaboración del proyecto y la cuantificación de los materiales

II.2 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- Se brindó apoyo operativo a la **Coordinación Regional de SEDESORE** durante la distribución de apoyos sociales en diversas localidades del municipio.
- Se apoyó al **Departamento de Deportes** en el mantenimiento de las áreas verdes de la Unidad Deportiva de Tamazunchale.
- Se apoyó a la **Dirección de Seguridad Pública** en el mantenimiento de las instalaciones del corralón municipal.

II.3 ACCIONES CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

II.4 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO

- En coordinación con la Junta Estatal de Caminos, se participó en el programa estatal **“Enchúlame tu Comunidad”**, realizando labores de rehabilitación con trabajos de pintura en el parque ubicado en Fraccionamiento **Loma Bonita**.

IV.5 PARTICIPACIÓN EN GIRAS DE GOBIERNO, FERIAS, EXPOSICIONES O MUESTRAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

IV.6 ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades de supervisión y verificación en distintas localidades y zonas del municipio, con el propósito de dar atención a solicitudes ciudadanas, revisar el estado de la infraestructura existente y coordinar acciones operativas. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- **Supervisión de infraestructura en La Escuela Primaria Francisco I. Madero, ubicado en la localidad de Chilocuil**, donde se acudió al Instituto para verificar el estado actual de la estructura e infraestructura, elaborando el informe de supervisión correspondiente.
- **Supervisión de infraestructura en el Jardín de Niños Cuauhtémoc, ubicado en el Barrio Guadalupe**, donde se acudió al Instituto para verificar el estado actual de la estructura e infraestructura, elaborando el informe de supervisión correspondiente.
- **Supervisión de caminos en los tramos San Isidro–Providencia, Arroyo de los Patos–Limajyo y entrada a Rancho Nuevo–entronque Tianguis Limajyo**. Se evaluó el estado de las carreteras y se levantó un registro de los baches para elaborar posteriormente el proyecto de rehabilitación.

- **Supervisión de la construcción del muro de contención en Tlaxico.** Se realizó la verificación del avance físico, el alcance de las labores ejecutadas por la comunidad y las condiciones generales de la estructura. Asimismo, se identificaron los trabajos pendientes para dar seguimiento a su correcta conclusión.
- **Supervisión de infraestructura en la calle Hidalgo.** Se inspeccionaron las alcantarillas para evaluar su estado físico, detectar daños o condiciones que pudieran afectar el flujo pluvial. Con base en la revisión, se determinaron las acciones de limpieza, mantenimiento preventivo y reparación necesarias para mejorar su funcionamiento.
- **Supervisión de la construcción de la Delegación de Pemucho.** Se realizó la verificación del avance físico, el alcance de las labores ejecutadas por la comunidad y las condiciones generales de la estructura. Asimismo, se identificaron los trabajos pendientes para dar seguimiento a su correcta conclusión.
- **Supervisión de trabajos de maquinaria,** Se realizó la supervisión y cargas de Diesel, corroborando los avances y conclusión de trabajos en; limpieza de caminos, retiro de derrumbes y rehabilitación de caminos en las siguientes barrios y localidades del municipio:
 - Tecomate II
 - La Vega Cuixcuatitla
 - Enramaditas
 - El Chaparral
 - Chilocuul
 - Aguazarca
 - El Encinal Pemucho
- **Supervisión de caminos y parajes,** con el propósito de definir proyectos de rehabilitación, se realizaron recorridos visuales, identificando las condiciones de terreno, nivelaciones y afectaciones visibles en las siguientes localidades del municipio:
 - Colonia Emiliano Zapata
 - La Vega Cuixcuatitla
 - Enramaditas
 - El Chaparral
 - Chilocuul
 - Aguazarca
 - El Encinal Pemucho
- **Supervisión y seguimiento de trámites**

Se realizó la supervisión en distintas colonias, barrios y localidades del municipio, referente a factibilidades de servicio en subdivisión, asignación de número oficial, cambios de uso de suelo y otros procesos.

- **Supervisión de obras en proceso no regularizadas**

Se realizaron recorridos en diversas zonas del municipio con la finalidad de identificar construcciones en proceso y verificar que contaran con la licencia correspondiente. En los casos necesarios, se dejaron requerimientos formales y se brindó orientación a los propietarios para que acudieran a la Dirección de Obras Públicas a tramitar su licencia.

IV.8 OTRAS ACTIVIDADES

- **Entrega de material en la localidad de Limajyo:** con el propósito de apoyar los trabajos de continuación de un campanario, se realizó la entrega de materiales de construcción, consistentes en gravarena, arena, varilla, y cemento.
- **Entrega de mobiliario sanitario en la localidad de Tezontla:** con el objetivo de apoyar a la rehabilitación de sanitarios de la delegación, se realizó la entrega de mobiliario sanitario.
- **Recorrido de Identificación del Tramo Carretero Palitla – Ixtlapalaco,** se realizó un recorrido de inspección para identificar posibles puntos destinados para paraderos.
- **Entrega de material en la Colonia Las Vegas Zacatipan:** con el objetivo de apoyar la continuación de los trabajos del centro comunitario, se realizó la entrega de materiales de construcción, consistentes en grava, arena, cemento, varilla, alambón y alambre.
- **Trabajos de limpieza y desmonte del andador peatonal:** con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito peatonal, se llevaron a cabo labores de limpieza y desmonte del andador peatonal que comunica el fraccionamiento buenos aires con fraccionamiento loma bonita.

IV.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

- Falta de vehículos en condiciones adecuadas para la atención oportuna de solicitudes en las comunidades, ya que las unidades disponibles se encuentran en mal estado mecánico, lo que limita los recorridos y supervisiones.
- El equipamiento de cómputo con el que cuenta la oficina presenta rezago en su capacidad y desempeño, lo que dificulta la captura, procesamiento y seguimiento oportuno de la información administrativa y técnica.
- Insuficiencia de mobiliario adecuado de oficina, considerando la necesidad de contar con escritorios, y espacios adecuados para la organización documental y el desempeño eficiente del personal.

III. INFORME FOTOGRÁFICO

- Atención a solicitud en la localidad de Mecapala.



- Atención a solicitud Escuela Secundaria Mártires de Cananea.



- Atención a solicitud en la localidad de Aguazarca



- **Aplicación de pintura en coordinación con la Junta Estatal de Caminos, Fraccionamiento Loma bonita**



- **Colaboración con la Coordinación Regional de SEDESORE en la entrega de apoyos sociales**



- **Limpieza de la UDETA en coordinación con el departamento de deportes**



- **Limpieza del corralón municipal en coordinación con la dirección de seguridad publica**



- **Supervisión de trabajos de maquinaria**



Supervisión de trabajos en Enramaditas



Supervisión de trabajos en El Encinal Pemucho

- **Acto de entrega de maquinaria para inicios de trabajos**



Entrega de maquinaria en La Vega Cuixcuatitla



Entrega de maquinaria el Chaparral

- Supervisión y seguimiento de tramites



- Supervisión de caminos en los tramos Los Patos - Limajyo



- Supervisión de infraestructura en La Escuela Primaria Francisco I. Madero



- Supervisión de la construcción de la Delegación de Pemucho



- Entrega de material en la localidad de Limajyo



- Entrega de material en la localidad de Tezontla



- **Entrega de material en la Colonia las Vegas**



- **Recorrido de Identificación del Tramo Carretero Palitla – Ixtlapalaco**



- **Trabajos de limpieza y desmonte del andador peatonal Frac. Buenos Aires – Frac. Loma Bonita**

