

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar:		EDUC. ELVA JARA PÉREZ			
Plantel Educativo:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 6, LIC. GUADALUPE ELIZONDO VEGA	C.C.T.:	24DDI00060	Turno:	Matutino () Vespertino ()
Inversiones:	Construcción () Rehabilitación () Equipamiento ()	Meta Autorizada:	1.-CAMBIO DE TANQUE DE GAS (APEGÁNDOSE A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE), 2.-REPARACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS. 3.-IMPERMEABILIZACIÓN.		
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?			SI (☒)	NO ()	
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?			SI (☒)	NO ()	
¿las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)			SI (☒)	NO ()	
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la población estudiantil?			SI (☒)	NO ()	
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?			SI (☒)	NO ()	
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?			SI (☒)	NO ()	
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?			SI (☒)	NO ()	
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?			SI (☒)	NO ()	
¿la obra tuvo algún contratamiento por incidencias del clima?			SI (☒)	NO (X)	
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra			valor:	El valor 10	

Atentamente


EDUC. ELVA JARA PÉREZ

San Luis Potosí, S.L.P., a los 3 del mes de junio del 2025
2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA					
Director (a) del centro escolar:		M.C. JOSÉ DIEGO BÁRCENAS TORRES			
Plantel Educativo:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ		C.C.T.:	24DIT0018K	Turno: Matutino (X) Vespertino ()
Inversiones:	Construcción (X) Rehabilitación () Equipamiento ()	Meta Autorizada:	CENTRO DE FORMACIÓN AVANZADA EN INGENIERÍA, EDIFICIO TIPO 2 ½ ENTRE EIES DE 8 AULAS EN 2 NIVELES, PARA CONFORMAR EL CENTRO DE FORMACIÓN AVANZADA EN INGENIERÍA: ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN, LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL ITSLP.		
¿Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?			SI (X)	NO ()	
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?			SI (X)	NO ()	
¿las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)			SI (X)	NO ()	
¿las condiciones de la obra garantizan la seguridad de la población estudiantil?			SI (X)	NO ()	
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?			SI (X)	NO ()	
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?			SI (X)	NO ()	
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?			SI (X)	NO ()	
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?			SI (X)	NO ()	
¿la obra tuvo algún contratiempo por inclemencias del clima?			SI ()	NO (X)	
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra			valor: 10		

Atentamente

M.C. JOSÉ DIEGO BÁRCENAS TORRES

San Luis Potosí, S.L.P., a los 9 del mes de Junio del 2024