

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: <u>C.E.F. Alicia Palma Tovar</u>			
<u>Tomás Miramón Leuva</u> plantel educativo		<u>2458c</u> C.C.T.: <u>0089X</u>	
Inversiones: <u>7,165,186.84</u>	Construcción (☒) Rehabilitación () Equipamiento ()	Meta Autorizada:	<u>Construcción de 2 aulas de 40 m²</u>
¿Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?		SI (☒)	NO ()
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?		SI (☒)	NO ()
¿las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)		SI (☒)	NO ()
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la población estudiantil?		SI (☒)	NO ()
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?		SI (☒)	NO ()
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?		SI (☒)	NO ()
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?		SI (☒)	NO ()
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?		SI (☒)	NO ()
¿la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?		SI (☒)	NO ()
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra		valor: <u>10</u>	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
San Luis Potosí
Sistema Educativo Estatal Regular
Escuela Preparatoria
Tomás Miramón Leuva
Atentamente
Tomás Miramón Leuva
Nombre y firma del director (a) del centro escolar

Realizado en San Luis Potosí, S.L.P., a los 20 del mes de enero del 2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar:				
plantel educativo		C.C.T.:		Turno
Inversiones:	Construccion () Rehabilitacion () Equipamiento ()	Meta Autorizada:	Matutino () Vespertino ()	
\$795.559.49		5.2.1. Remodelación de los módulos de Sanitarios actuales...		
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?			SI (☒)	NO ()
¿ conoce cual fue la meta/obra autorizada?			SI (☒)	NO ()
¿ las supervisiones fueron periodicas? (una vez a la semana)			SI ()	NO (☒)
¿ las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?			SI (☒)	NO ()
¿ el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?			SI (☒)	NO ()
¿ el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?			SI (☒)	NO ()
¿ al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?			SI (☒)	NO ()
¿ el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?			SI (☒)	NO ()
¿ la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?			SI (☒)	NO ()
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra			valor: 9.5	



Atentamente

S.E. *Orlando Liliquero*

Escuela Normal
Experimental
"Normalismo Mexicano"
Matemática, S.L.P.

24 DNI 0004 R

Matehuala, San Luis Potosí, S.L.P., a los 21 del mes de mayo del 2026