

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE

JUNIO 2026

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

I. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Durante el presente mes, se alcanzaron las siguientes metas por actividad:

ACTIVIDAD	META PROGRAMADA ANUAL	META ALCANZADA AL MES	BENEFICIARIOS DEL MES			BENEFICIARIOS ACUMULADOS		
			H	M	O	H	M	O
Infraestructura Carretera y Vialidad	3	3						
Supervisión en General	10	15						
Atención a la Ciudadanía en la Recepción de Trámites Presentados	10	15						
Elaboración de Proyectos y Presupuestos Correspondientes para obras	1	9						
Implementación de Obras Futuras	1	0						

II. INFORME DESCRIPTIVO

II.1 ACCIONES DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

- Durante el mes, se atendió a un total de **240 personas** que acudieron a la oficina de Obras Públicas para realizar diversos trámites, solicitudes, y licencias. Se brindó la orientación personalizada, recepción y revisión de documentación, así como seguimiento a solicitudes de obra.
- Durante el presente mes se expidieron los siguientes trámites:
 - 4 licencias de Construcción
 - 7 número Oficial y Alineamiento
 - 2 licencia de ruptura de vía pública
 - 2 constancia de Factibilidad de Uso de Suelo
 - 4 dictámenes de Factibilidad de Servicios para Subdivisión
 - 7 permisos para fosa
- **Atención a solicitud para rehabilitación de delegación municipal en la localidad de Mecatlan:** se realizó la verificación del estado actual, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para muro de contención en la localidad de Pimienta Tamán:** se realizó la verificación del estado actual del sitio, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para colocación de loseta en capilla de la localidad de Chachalacas:** se realizó la verificación del estado actual del inmueble, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para colocación de loseta y azulejo en sanitarios de la Escuela Primaria Francisco Gonzales Bocanegra, Barrio San Miguel:** se realizó la verificación del estado actual de los espacios, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para impermeabilización de aulas en la escuela primaria de la localidad de Tianguispicula:** se realizó la verificación del estado actual de las áreas, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para muro de contención en la localidad de Tixcuayuca:** se realizó la verificación del estado actual del terreno, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.

- **Atención a solicitud para muro de contención en la localidad de Aguazarca:** se realizó la verificación del estado actual del terreno, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para escalera en la localidad de Cuixcuatitla:** se realizó la verificación del estado actual de la estructura, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para andador y muro de contención en la localidad de Taman:** se realizó la verificación del estado actual del andador, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.
- **Atención a solicitud para rehabilitación de casa comunal en la localidad de la Fortuna:** se realizó la verificación del estado actual de la estructura, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto
- **Atención a solicitud para rehabilitación de tapas de registro en la localidad de la Santa María:** se realizó la verificación, el levantamiento correspondiente, la cuantificación preliminar de materiales y la posterior elaboración del proyecto.

II.2 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- Se colaboro con la **Coordinación Regional de SEDESORE** en la entrega de apoyos sociales destinados a diferentes localidades del municipio, brindando apoyo operativo durante su distribución.

II.3 ACCIONES CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

II.4 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO

- En coordinación con la Junta Estatal de Caminos, se participó en el programa estatal **“Enchúlame tu Comunidad”**, concluyendo las labores de rehabilitación con trabajos de pintura en el parque ubicado en fraccionamiento Loma Bonita y parque ubicado en el Barrio San Rafael.

IV.5 PARTICIPACIÓN EN GIRAS DE GOBIERNO, FERIAS, EXPOSICIONES O MUESTRAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

IV.6 ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades de supervisión y verificación en distintas localidades y zonas del municipio, con el propósito de dar atención a solicitudes ciudadanas, revisar el estado de la infraestructura existente y coordinar acciones operativas. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- **Supervisión de infraestructura en la escuela primaria Xicotencatl**, ubicado en la localidad de Tianguispicula, donde se acudió al Instituto para verificar el estado actual de la estructura e infraestructura, elaborando el informe de supervisión correspondiente.
- **Supervisión de trabajos de maquinaria**, Se realizó la supervisión y cargas de Diesel, corroborando los avances y conclusión de trabajos en; limpieza de caminos, retiro de derrumbes y rehabilitación de caminos en las siguientes barrios y localidades del municipio:
 - Aguazarca
 - Enramaditas
 - Estadio Solidaridad - Tamazunchale
 - Loma bonita
 - Monte alegre
 - San José Santiago
 - Santa María
 - Pitahaya
- **Supervisión de caminos y parajes**, con el propósito de definir proyectos de rehabilitación, se realizaron recorridos visuales, identificando las condiciones de terreno, nivelaciones y afectaciones visibles en las siguientes localidades del municipio:
 - Aguazarca
 - Monte Alegre
 - La joya
 - Enramaditas
 - Aguazarca
 - la Vega Cuixcuatitla
 - Estadio Solidaridad - Tamazunchale
 - Tenzonapa
 - Pitahaya
 - El chaparral
 - San José Santiago
 - Loma Bonita
- **Supervisión y seguimiento de trámites**
Se realizó la supervisión en distintas colonias, barrios y localidades del municipio, referente a factibilidades de servicio en subdivisión, asignación de número oficial, cambios de uso de suelo y otros procesos.

- **Supervisión de obras en proceso no regularizadas**

Se realizaron recorridos en diversas zonas del municipio con la finalidad de identificar construcciones en proceso y verificar que contaran con la licencia correspondiente. En los casos necesarios, se dejaron requerimientos formales y se brindó orientación a los propietarios para que acudieran a la Dirección de Obras Públicas a tramitar su licencia.

IV.8 OTRAS ACTIVIDADES

- **Entrega de material en la localidad de Tetitla:** con el objetivo de apoyar el proyecto de construcción de una casa comunal, se realizó la entrega de gravarena y cemento.
- **Entrega de material en la localidad de Las Palomas:** con el objetivo de apoyar el proyecto de mejoramiento del camino saca cosechas, se realizó la entrega de viajes de gravarena.
- **Entrega de material en la localidad de Tlalixco:** con el objetivo de apoyar el proyecto de construcción de un muro de contención, se realizó la entrega de gravarena, cemento, varilla, alambón, alambre, clavos y cimbra.
- **Entrega de material en la localidad de Pemucho:** con el objetivo de apoyar el proyecto de construcción de una casa comunal, se realizó la entrega de gravarena, cemento, block, varilla, alambón, alambre y Armex.
- **Entrega de material en la capilla de Pemucho:** con el objetivo de apoyar el proyecto de construcción de losa en la capilla, se realizó la entrega de varilla y cemento.
- **Reparación de aplanado en columna de instalaciones municipales:** se retiró el aplanado dañado de una columna exterior, afectado por el deterioro natural y la exposición a la intemperie, para posteriormente aplicar un nuevo acabado.

IV.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

- Falta de vehículos en condiciones adecuadas para la atención oportuna de solicitudes en las comunidades, ya que las unidades disponibles se encuentran en mal estado mecánico, lo que limita los recorridos y supervisiones.
- El equipamiento de cómputo con el que cuenta la oficina presenta rezago en su capacidad y desempeño, lo que dificulta la captura, procesamiento y seguimiento oportuno de la información administrativa y técnica.
- Insuficiencia de mobiliario adecuado de oficina, considerando la necesidad de contar con escritorios, y espacios adecuados para la organización documental y el desempeño eficiente del personal.

III. INFORME FOTOGRÁFICO

- Atención a solicitud en la localidad de la Pimienta.



- Atención a solicitud escuela primaria francisco Gonzales Bocanegra, Barrio San Miguel.



- Atención a solicitud en la localidad de Aguazarca



- **Aplicación de pintura en coordinación con la Junta Estatal de Caminos, Fraccionamiento Loma bonita**



- **Aplicación de pintura en coordinación con la Junta Estatal de Caminos, Barrio San Rafael**



- **Supervisión de trabajos de maquinaria**



- Supervisión y seguimiento de tramites



- Entrega de material en la localidad de Pemucho



- Entrega de material en la localidad de Tetitla



- Entrega de material en la localidad de Tlaxico



- Rehabilitación de columna en H. Ayuntamiento



- Colaboración con la Coordinación Regional de SEDESORE en la entrega de apoyos sociales

