

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE

ABRIL 2026

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

I. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Durante el presente mes, se alcanzaron las siguientes metas por actividad:

ACTIVIDAD	META PROGRAMADA ANUAL	META ALCANZADA AL MES	BENEFICIARIOS DEL MES			BENEFICIARIOS ACUMULADOS		
			H	M	O	H	M	O
Infraestructura Carretera y Vialidad	2	4						
Supervisión en General	10	15						
Atención a la Ciudadanía en la Recepción de Tramites Presentados	10	15						
Elaboración de Proyectos y Presupuestos Correspondientes para obras	0	4						
Implementación de Obras Futuras	0	0						

II. INFORME DESCRIPTIVO

II.1 ACCIONES DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

- Durante el mes, se atendió a un total de **140 personas** que acudieron a la oficina de Obras Públicas para realizar diversos trámites, solicitudes, y licencias. Se brindó la orientación personalizada, recepción y revisión de documentación, así como seguimiento a solicitudes de obra.
- Durante el presente mes se expidieron los siguientes trámites:
 - 3 licencias de Construcción
 - 2 licencias de Cambio de Uso de Suelo y Uso de Suelo
 - 9 número Oficial y Alineamiento
 - 4 licencias de Subdivisión
 - 2 licencias de Fusión
 - 1 constancia de Factibilidad de Uso de Suelo
 - 1 permisos para fosa
- **Atención a solicitud en la localidad de Soquiamel**, donde se realizó el levantamiento del área para la elaboración del diseño de un altar en la capilla.
- **Atención a solicitud en la localidad de Tlaxico**, donde se realizó el levantamiento en sitio para la elaboración del proyecto de un muro de contención, así como el cálculo de materiales correspondientes.
- **Atención a solicitud en la localidad de Mecatlán**, donde se realizó el levantamiento y análisis para el diseño de un campanario, incluyendo el cálculo de materiales.
- **Atención a solicitud en la colonia Los Naranjos**, donde se acudió al Instituto Preescolar CAI 7 para verificar el estado actual de la estructura e infraestructura, elaborando el informe de supervisión correspondiente.
- **Atención a solicitud en la UASLP**, donde se realizó la verificación en sitio, levantamiento y cálculo de materiales para la ampliación de firme y construcción de un muro de contención.
- **Atención a solicitud en la localidad de Tetitla**, donde se realizó el levantamiento para la elaboración del proyecto y cálculo de materiales para una casa comunal.
- **Atención a solicitud en la localidad de Pemucho**, donde se realizó el levantamiento para la elaboración del proyecto y cálculo de materiales para una casa comunal.
- **Atención a solicitud en la localidad de Papatlaco**, donde se acudió al COBAE para realizar el levantamiento necesario para trabajos de pintura en aulas.

- **Atención a solicitud en la localidad de Frijolillo**, donde se realizó el levantamiento y reconocimiento del estado actual del tramo carretero, con la finalidad de determinar las acciones a ejecutar.
- **Atención a solicitud en la localidad de Mecachiquico**, donde se realizó el levantamiento y reconocimiento del estado actual del tramo carretero, con la finalidad de determinar las acciones a ejecutar.
- **Atención a solicitud en Texojol**, se acudió al sitio para realizar el levantamiento topográfico con curvas de nivel de un terreno comunal.

II.2 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- Se colaboro con la **Coordinación Regional de SEDESORE** en la entrega de apoyos sociales destinados a diferentes localidades del municipio, brindando apoyo operativo durante su distribución.

II.3 ACCIONES CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

II.4 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO

- En coordinación con la Junta Estatal de Caminos, se participó en el programa estatal **“Enchúlame tu Comunidad”**, concluyendo las labores de rehabilitación con trabajos de pintura en áreas públicas de Tezapotla

IV.5 PARTICIPACIÓN EN GIRAS DE GOBIERNO, FERIAS, EXPOSICIONES O MUESTRAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

IV.6 ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades de supervisión y verificación en distintas localidades y zonas del municipio, con el propósito de dar atención a solicitudes ciudadanas, revisar el estado de la infraestructura existente y coordinar acciones operativas. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- **Supervisión del tramo carretero Tamarindos - Tezapotla:** se llevó a cabo un recorrido para localizar las zonas afectadas por baches provocados por el desgaste natural, y posteriormente se iniciaron trabajos de bacheo en dichos puntos.
- **Supervisión del tramo carretero Zacatipan – Av. Juárez:** se llevó a cabo un recorrido para localizar las zonas afectadas por baches provocados por el desgaste natural, y posteriormente se iniciaron trabajos de bacheo en dichos puntos.

- **Supervisión del tramo carretero en Frijolillo y Mecachiquico:** se llevó a cabo un recorrido para localizar las zonas afectadas por baches provocados por el desgaste natural.
- **Supervisión de trabajos de maquinaria,** Se realizó la supervisión y cargas de Diesel, corroborando los avances y conclusión de trabajos en; limpieza de caminos, retiro de derrumbes y rehabilitación de caminos en las siguientes localidades del municipio:
 - Papatlaco
 - Rancho Nuevo
 - Ixtla
 - Texojol
- **Supervisión de caminos y parajes,** con el propósito de definir proyectos de rehabilitación, se realizaron recorridos visuales, identificando las condiciones de terreno, nivelaciones y afectaciones visibles en las siguientes localidades del municipio:
 - Papatlaco
 - Rancho Nuevo
 - Ixtla
 - Texojol
- **Supervisión y seguimiento de trámites**

Se realizó la supervisión en distintas colonias y localidades del municipio, referente a subdivisiones, asignación de número oficial, cambios de uso de suelo y otros procesos.
- **Supervisión de obras en proceso no regularizadas**

Se realizaron recorridos en diversas zonas del municipio con la finalidad de identificar construcciones en proceso y verificar que contaran con la licencia correspondiente. En los casos necesarios, se dejaron requerimientos formales y se brindó orientación a los propietarios para que acudieran a la Dirección de Obras Públicas a tramitar su licencia. Asimismo, se procedió a la clausura de aquellas obras que no se encontraban debidamente regularizadas.

IV.8 OTRAS ACTIVIDADES

- **Entrega de material en Pezmayo,** Con el objetivo de apoyar la continuación de la rampa, se realizó la entrega de gravarena y cemento.
- **Entrega de material en Tezontla,** Para respaldar la rehabilitación de los sanitarios en la delegación, se entregaron varilla, cemento, arena, gravarena, Armex y tubería para la instalación sanitaria e hidráulica.

- **Entrega de material en Temacuil**, En apoyo a la construcción en curso en la delegación, se proporcionaron cemento, varilla, triturado y arena.
- **Entrega de material en Las Palomas**, Para contribuir al mejoramiento de caminos, se efectuó la entrega de gravarena.
- **Colocación de alcantarilla en calle Hidalgo**, derivado del deterioro de la infraestructura existente. Se realizaron trabajos de sustitución e instalación de alcantarilla, con la finalidad de mejorar las condiciones de la vialidad y el correcto desalojo pluvial.
- **Colocación de alcantarilla en calle Montes Pirineos**, derivado del deterioro de la infraestructura existente. Se realizaron trabajos de sustitución e instalación de alcantarilla, con la finalidad de mejorar las condiciones de la vialidad y el correcto desalojo pluvial.

IV.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

- Falta de vehículos en condiciones adecuadas para la atención oportuna de solicitudes en las comunidades, ya que las unidades disponibles se encuentran en mal estado mecánico, lo que limita los recorridos y supervisiones.
- El equipamiento de cómputo con el que cuenta la oficina presenta rezago en su capacidad y desempeño, lo que dificulta la captura, procesamiento y seguimiento oportuno de la información administrativa y técnica.
- Insuficiencia de mobiliario adecuado de oficina, considerando la necesidad de contar con escritorios, y espacios adecuados para la organización documental y el desempeño eficiente del personal.
- Necesidad de una Dotación continua de insumos básicos de oficina, respuesta al volumen de trámites, expedientes técnicos y documentación administrativa que se genera de manera constante.

III. INFORME FOTOGRÁFICO

- Atención a solicitud muro de contención, en la localidad de Tlalixco.



- Atención a solicitud verificación estructural e infraestructura en precolar, los naranjos.




- Atención a solicitud en UASLP



- **Atención a solicitud levantamiento Topográfico Texojol**




- **Aplicación de pintura en coordinación con la Junta Estatal de Caminos, en Tezapotla**



- **Supervisión y bacheo del tramo carretero Tamarindos - Entronque Carrizal**




- **Bacheo en Av. Juarez y tramo carretero Loma Bonita – San Isidro**



- **Supervisión de trabajos de maquinaria**



- **Supervisión y seguimiento de tramites**



- Supervisión de construcciones no regularizadas



- Entrega de material en la localidad de Temacuil



- Entrega de material en la localidad de Pezmayo



- Entrega de material en la localidad de Pezmayo



- Colocación de alcantarilla en Calle Hidalgo

