

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.**

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE  
FEBRERO 2026**

**UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA**  
*DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS*

## I. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Durante el presente mes, se alcanzaron las siguientes metas por actividad:

ACTIVIDAD	META PROGRAMADA ANUAL	META ALCANZADA AL MES	BENEFICIARIOS DEL MES			BENEFICIARIOS ACUMULADOS		
			H	M	O	H	M	O
Infraestructura Carretera y Vialidad	2	8						
Supervisión en General	35	43						
Atención a la Ciudadanía en la Recepción de Tramites Presentados	35	43						
Elaboración de Proyectos y Presupuestos Correspondientes para obras	1	1						
Implementación de Obras Futuras	1	0						

## II. INFORME DESCRIPTIVO

### II.1 ACCIONES DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

- Durante el mes, se atendió a un total de **284 personas** que acudieron a la oficina de Obras Públicas para realizar diversos trámites, solicitudes, y licencias. Se brindó la orientación personalizada, recepción y revisión de documentación, así como seguimiento a solicitudes de obra.
  
- Durante el presente mes se expidieron los siguientes trámites:
  - 6 licencia de Construcción
  - 2 licencia de cambio de uso de suelo y uso de suelo
  - 3 número Oficial y Alineamiento
  - 4 licencia de Uso de Suelo: régimen de propiedad en Condominio
  - 1 constancia de factibilidad de Uso de Suelo
  - 1 licencia de ruptura de vía pública
  - 5 constancia de documentos Varios
  - 3 permisos para fosa
  
- **Atención a solicitud relacionada con construcción no regularizada en la colonia Los Naranjos.** En atención a la petición presentada por la autoridad de la colonia, se acudió al sitio para verificar que la construcción se encontrara dentro de los límites de la propiedad y se invitó al propietario a realizar el trámite correspondiente de licencia de construcción.
- **Atención a solicitud para el levantamiento de iglesia en la localidad de Coaxocotitla,** con la finalidad de realizar planos arquitectónicos del inmueble existente.
- **Atención a solicitud en la Escuela Primaria de Ixtlapalaco,** donde se realizó la revisión del estado actual de las canaletas, mismas que presentan deterioro, así como la verificación de la losa debido a la necesidad de trabajos de impermeabilización.
- **Atención a solicitud para la elaboración de proyecto en la iglesia de la colonia Las Vegas,** donde se realizó el levantamiento de la estructura existente para la realización del proyecto correspondiente.
- **Atención a solicitud para la rehabilitación de un tramo carretero en la localidad de Carrizal,** donde se realizó la supervisión física del área para evaluar sus condiciones actuales y determinar las acciones necesarias
- **Atención a solicitud para el proyecto de parque en la localidad de Rancho Nuevo.** En atención a la solicitud de la comunidad, se acudió al sitio para realizar el levantamiento del área destinada, identificando accesos y el estado actual del terreno, con el fin de elaborar el proyecto arquitectónico.

## II.2 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- Se colaboro con la **Coordinación Regional de SEDESORE** en la entrega de apoyos sociales destinados a diferentes localidades del municipio, brindando apoyo operativo durante su distribución.

## II.3 ACCIONES CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

## II.4 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO

- En coordinación con la Junta Estatal de Caminos, se colaboró en el programa estatal **“Enchúleme tu Comunidad”**, iniciando acciones de rehabilitación mediante trabajos de pintura en el parque y otras áreas públicas de la localidad de Tianguispicula.

## IV.5 PARTICIPACIÓN EN GIRAS DE GOBIERNO, FERIAS, EXPOSICIONES O MUESTRAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

## IV.6 ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades de supervisión y verificación en distintas localidades y zonas del municipio, con el propósito de dar atención a solicitudes ciudadanas, revisar el estado de la infraestructura existente y coordinar acciones operativas. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- **Supervisión en las instalaciones del Rastro Municipal**, con el objetivo de evaluar el estado actual de la los e infraestructura del rastro municipal. Se realizo un análisis técnico, posteriormente, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en la losa y retiro de escombros derivado de los trabajos realizados
- **Supervisión de trabajos y avance de obra en la localidad de Temacuil**, Obra de construcción en la delegación, verificando el cumplimiento de las especificaciones de obra, el correcto uso de materiales y el progreso general.
- **Supervisión de muros de contención en la Unidad de Salud de la localidad de Tetitla**, donde se llevó a cabo la verificación estructural de los muros perimetrales. Durante la inspección se observaron grietas y daños en el corredor colindante con el muro, por lo que se elaboró el informe técnico correspondiente.
- **Supervisión de infraestructura en el Jardín de Niños en la localidad de Texojol**, se acudió a la comunidad para realizar la verificación estructural e inspección de instalaciones, con el fin de determinar las afectaciones ocasionadas por la inundación registrada en octubre de 2025.
- **Supervisión de muro de contención en la escuela primaria de la localidad de Emiliano Zapata**, efectuando la revisión del muro perimetral, donde se detectó una grieta, procediendo a la elaboración del informe técnico correspondiente.
- **Supervisión de puente peatonal y puente atirantado en la localidad de Tacial**, en atención a la solicitud presentada, realizando inspección estructural para evaluar sus condiciones físicas y de seguridad actual.

- **Supervisión de trabajos de maquinaria**, Se realizó la supervisión y cargas de Diesel, corroborando los avances y conclusión de trabajos en; limpieza de caminos, retiro de derrumbes y rehabilitación de caminos en las siguientes localidades del municipio:
  - Santa María
  - San Rafael Tamazunchale
  - Cerro grande
  - Tianguispicula
  - Aguazarca
  - Tezontla
  
- **Supervisión de caminos y parajes**, con el propósito de definir proyectos de rehabilitación, se realizaron recorridos visuales, identificando las condiciones de terreno, nivelaciones y afectaciones visibles en las siguientes localidades del municipio:
  - Aguazarca
  - Rancho Nuevo
  - Tianguispicula
  - Santa María
  - Cerro Grande
  
- **Supervisión y seguimiento de trámites**  
Se realizó la supervisión en distintas colonias y localidades del municipio, referente a subdivisiones, asignación de número oficial, cambios de uso de suelo y otros procesos.
  
- **Supervisión de obras en proceso no regularizadas**  
Se realizaron recorridos en diversas zonas del municipio con la finalidad de identificar construcciones en proceso y verificar que contaran con la licencia correspondiente. En los casos necesarios, se dejaron requerimientos formales y se brindó orientación a los propietarios para que acudieran a la Dirección de Obras Públicas a tramitar su licencia. Asimismo, se procedió a la clausura de aquellas obras que no se encontraban debidamente regularizadas.

#### IV.8 OTRAS ACTIVIDADES

- **Entrega de material en la localidad de Pemucho**, en apoyo a la construcción de la losa en la Delegación Municipal, se realizó la entrega de dos viajes de gravarena.
  
- **Entrega de material en la localidad de Pemucho**, en apoyo a la construcción de un muro de contención, se realizó la entrega en tres viajes de Gravarena.
  
- **Entrega de material en la localidad de Tezapotla**, en apoyo a la construcción de una barda, se realizó la entrega de 1 tonelada de cemento, 20 varillas de 3/8", 20 kg de alambón y 20 kg de alambre recocado.
  
- **Entrega de material en la localidad de Tlalocuil**, en apoyo a la construcción de un muro de contención para la Delegación, realizando la entrega de 400 piezas de block número 12.

- **Entrega de material en la localidad de Cacalacayo**, en apoyo a la construcción de un muro de contención para la Delegación, realizando la entrega de 7 toneladas de cemento, 3 m<sup>3</sup> de gravarena, 35 varillas de 1/2", 46 varillas de 3/8", 168 kg de alambazón y 50 kg de alambre recocido.
- **Entrega de material en la localidad de Taman**, en atención a la solicitud presentada por la Escuela Primaria "Justo Sierra", para la rehabilitación y adecuación del techado de la cancha escolar. Derivado de afectaciones ocasionadas por aves que se posan en la estructura, generando riesgo sanitario para el alumnado, se realizó la entrega de 14 rollos de malla pajarrera de 90 cm de alto por 45 m de longitud, con la finalidad de cubrir la estructura e impedir el acceso de las aves.
- **Apoyo con limpieza en vivienda afectada en barrio San Miguel**, derivado de la inundación registrada meses atrás. Se continúa brindando apoyo con el retiro de lodo que aún cubre parte del inmueble.
- **Colocación de alcantarillas en la Avenida Juárez, colonia XEW**, derivado del deterioro de la infraestructura existente. Se realizaron trabajos de sustitución e instalación de alcantarillas, con la finalidad de mejorar las condiciones de la vialidad y el correcto desalojo pluvial.
- **Retiro y colocación de puerta de herrería en las instalaciones de la UDETA**, específicamente en el área de bodega de Recursos Materiales, con el objetivo de mejorar la seguridad del espacio.
- **Retiro de escombros y limpieza en la losa de sanitarios municipales**, como parte de las acciones de mantenimiento correctivo.

#### IV.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

- Falta de vehículos en condiciones adecuadas para la atención oportuna de solicitudes en las comunidades, ya que las unidades disponibles se encuentran en mal estado mecánico, lo que limita los recorridos y supervisiones.
- El equipamiento de cómputo con el que cuenta la oficina presenta rezago en su capacidad y desempeño, lo que dificulta la captura, procesamiento y seguimiento oportuno de la información administrativa y técnica.
- Insuficiencia de mobiliario adecuado de oficina, considerando la necesidad de contar con escritorios, y espacios adecuados para la organización documental y el desempeño eficiente del personal.
- Necesidad de una Dotación continua de insumos básicos de oficina, respuesta al volumen de trámites, expedientes técnicos y documentación administrativa que se genera de manera constante.

### III. INFORME FOTOGRÁFICO

- Atención a solicitud, levantamiento de iglesia en la localidad de Coaxocotitla.



- Atención a solicitud, verificación en Escuela Primaria de Ixtlapalaco



- Atención a solicitud para la rehabilitación de un tramo carretero en la localidad de Carrizal



- **Acciones de rehabilitación mediante pintura en coordinación con la Junta Estatal de Caminos**



- **Supervisión de muros de contención en la Unidad de Salud de la localidad de Tetitla**



- **Supervisión de puente peatonal y puente atirantado en la localidad de Tacial**



- **Supervisión de trabajos de maquinaria**



*Supervisión de trabajos en San Rafael*



*Supervisión de trabajos en Tlanquispicula*

- **Supervisión de caminos**



*Supervisión de camino en Aguazarca*



*Supervisión de camino en Rancho Nuevo*

- **Supervisión y seguimiento de tramites**



- Supervisión de construcciones no regularizadas



- Entrega de material en la localidad de Cacalacayo



- Entrega de material en la localidad de Tezapotla



- Colocación de alcantarillas en la Avenida Juárez, colonia XEW

