

**INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TRANSPARENCIA PROACTIVA  
 AVANCE DE INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
 Y ALUMBRADO PÚBLICO (MES DE ABRIL 2026)**

**Evidencia de Fin, propósito, componentes e indicadores (dependiendo del medio de verificación establecidos en la MIR)**

**1. Seguridad y Bienestar (FIN):**

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:**

- a. *Este indicador contribuye a garantizar la seguridad y bienestar en las zonas públicas del municipio de Axtla de Terrazas, mediante una eficiente infraestructura de los servicios municipales.*
- b. *En la presente tabla se muestra la participación de la ciudadanía mediante la aplicación 10 encuestas de satisfacción (5 por semestre).*

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	0	2	0									2

- c. **Evidencia:** *El presente indicador no muestra evidencia de los avances, debido a que aún no se cumple el tiempo establecido para efectuar la medición.*

**d. Ubicación de la información:** *Esta información se ubica en Carpeta de Planeación, tomo 2, en el archivero de madera repisa "A".*

**e. Meta Anual:** 10 encuestas por año.

**f. Meta Alcanzada:** 2

**2. Servicio de luminarias (PROPÓSITO):**

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:**

- a. *Este indicador contribuye a mejorar la infraestructura de los servicios municipales.*
- b. *En la presente tabla se muestra el total de luminarias entregadas por semestre para la eficiencia en el servicio de alumbrado público.*

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7	0	0	13									20

- c. **Evidencia:** *En la tabla anterior se describe la cantidad de lámparas proporcionadas en el mes de abril.*
- d. **Ubicación de la información:** *Esta información se encuentra en el archivo digital en el equipo de cómputo de la dirección.*
- e. **Meta Anual:** 350 luminarias.
- f. **Meta Alcanzada:** 20.

**3. Mantenimientos realizados (COMPONENTE):**

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:**

- a. *Este indicador contribuye a la supervisión del mantenimiento en la operatividad del servicio realizado.*
- b. *En la presente tabla se muestra el número de mantenimientos realizados en el municipio de Axtla de Terrazas, cada trimestre.*

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
90	57	79	70									296

- c. **Evidencia:** *El presente indicador muestra evidencia de los avances al mes de abril de 2026.*
- d. **Ubicación de la información:** *Esta información de expedientes se encuentra en la bitácora de actividades y*

*mantenimientos digital.*

e. **Meta Anual:** 1465.

f. **Meta Alcanzada:** 296.

#### 4. Validación de registros (ACTIVIDAD 1):

##### DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:

a. *Este indicador contribuye a la validación de registros de mantenimientos y reemplazos en bitácora.*

b. *En la presente tabla se muestra las solicitudes recibidas por la ciudadanía e instituciones.*

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
23	17	35	44									119

##### c. Evidencia:

No.	Fecha	Descripción	Estado
1	01/01/2024	Reparación de línea de alta tensión	Completado
2	05/01/2024	Reemplazo de transformador	Pendiente
3	10/01/2024	Inspección de postes	Completado
4	15/01/2024	Reparación de cableado	Pendiente
5	20/01/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
6	25/01/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
7	30/01/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
8	05/02/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
9	10/02/2024	Inspección de postes	Completado
10	15/02/2024	Reparación de cableado	Pendiente
11	20/02/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
12	25/02/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
13	30/02/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
14	05/03/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
15	10/03/2024	Inspección de postes	Completado
16	15/03/2024	Reparación de cableado	Pendiente
17	20/03/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
18	25/03/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
19	30/03/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
20	05/04/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
21	10/04/2024	Inspección de postes	Completado
22	15/04/2024	Reparación de cableado	Pendiente
23	20/04/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
24	25/04/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
25	30/04/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
26	05/05/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
27	10/05/2024	Inspección de postes	Completado
28	15/05/2024	Reparación de cableado	Pendiente
29	20/05/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
30	25/05/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
31	30/05/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
32	05/06/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
33	10/06/2024	Inspección de postes	Completado
34	15/06/2024	Reparación de cableado	Pendiente
35	20/06/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
36	25/06/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
37	30/06/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
38	05/07/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
39	10/07/2024	Inspección de postes	Completado
40	15/07/2024	Reparación de cableado	Pendiente
41	20/07/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
42	25/07/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
43	30/07/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
44	05/08/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
45	10/08/2024	Inspección de postes	Completado
46	15/08/2024	Reparación de cableado	Pendiente
47	20/08/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
48	25/08/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
49	30/08/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
50	05/09/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
51	10/09/2024	Inspección de postes	Completado
52	15/09/2024	Reparación de cableado	Pendiente
53	20/09/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
54	25/09/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
55	30/09/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
56	05/10/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
57	10/10/2024	Inspección de postes	Completado
58	15/10/2024	Reparación de cableado	Pendiente
59	20/10/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
60	25/10/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
61	30/10/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
62	05/11/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
63	10/11/2024	Inspección de postes	Completado
64	15/11/2024	Reparación de cableado	Pendiente
65	20/11/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
66	25/11/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
67	30/11/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
68	05/12/2024	Reemplazo de aislante	Pendiente
69	10/12/2024	Inspección de postes	Completado
70	15/12/2024	Reparación de cableado	Pendiente
71	20/12/2024	Instalación de nuevo poste	Completado
72	25/12/2024	Revisión de seguridad	Pendiente
73	30/12/2024	Reparación de línea de baja tensión	Completado
74	05/01/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
75	10/01/2025	Inspección de postes	Completado
76	15/01/2025	Reparación de cableado	Pendiente
77	20/01/2025	Instalación de nuevo poste	Completado
78	25/01/2025	Revisión de seguridad	Pendiente
79	30/01/2025	Reparación de línea de baja tensión	Completado
80	05/02/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
81	10/02/2025	Inspección de postes	Completado
82	15/02/2025	Reparación de cableado	Pendiente
83	20/02/2025	Instalación de nuevo poste	Completado
84	25/02/2025	Revisión de seguridad	Pendiente
85	30/02/2025	Reparación de línea de baja tensión	Completado
86	05/03/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
87	10/03/2025	Inspección de postes	Completado
88	15/03/2025	Reparación de cableado	Pendiente
89	20/03/2025	Instalación de nuevo poste	Completado
90	25/03/2025	Revisión de seguridad	Pendiente
91	30/03/2025	Reparación de línea de baja tensión	Completado
92	05/04/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
93	10/04/2025	Inspección de postes	Completado
94	15/04/2025	Reparación de cableado	Pendiente
95	20/04/2025	Instalación de nuevo poste	Completado
96	25/04/2025	Revisión de seguridad	Pendiente
97	30/04/2025	Reparación de línea de baja tensión	Completado
98	05/05/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
99	10/05/2025	Inspección de postes	Completado
100	15/05/2025	Reparación de cableado	Pendiente
101	20/05/2025	Instalación de nuevo poste	Completado
102	25/05/2025	Revisión de seguridad	Pendiente
103	30/05/2025	Reparación de línea de baja tensión	Completado
104	05/06/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
105	10/06/2025	Inspección de postes	Completado
106	15/06/2025	Reparación de cableado	Pendiente
107	20/06/2025	Instalación de nuevo poste	Completado
108	25/06/2025	Revisión de seguridad	Pendiente
109	30/06/2025	Reparación de línea de baja tensión	Completado
110	05/07/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
111	10/07/2025	Inspección de postes	Completado
112	15/07/2025	Reparación de cableado	Pendiente
113	20/07/2025	Instalación de nuevo poste	Completado
114	25/07/2025	Revisión de seguridad	Pendiente
115	30/07/2025	Reparación de línea de baja tensión	Completado
116	05/08/2025	Reemplazo de aislante	Pendiente
117	10/08/2025	Inspección de postes	Completado
118	15/08/2025	Reparación de cableado	Pendiente
119	20/08/2025	Instalación de nuevo poste	Completado



d. **Ubicación de la información:** *Esta información se encuentra en la Carpeta de "Solicitudes de Apoyo", Tomo 3, y en el archivo digital en el equipo de cómputo de la dirección.*

e. **Meta Anual:** 930

f. **Meta Alcanzada:** 119.

**5. Mantenimiento a edificios (ACTIVIDAD 2):**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

- a. *Este indicador contribuye al adecuado mantenimiento de edificios de dominio propio.*
- b. *En la presente tabla se muestra el número de mantenimientos a edificios que se brinda por mes.*

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	4	0	4									9

c. **Evidencia:**



d. **Ubicación de la información:** Esta información de expedientes se encuentra en la carpeta "Solicitudes de Apoyo", Tomo 3, en el archivero de madera "A".

e. **Meta Anual:** 60.

f. **Meta Alcanzada:** 9

**6. Diagnóstico de vialidades (ACTIVIDAD 3):**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

- a. Este indicador contribuye a brindar adecuadas vialidades para el tráfico vehicular pesado.
- b. En la presente tabla se muestra el número de diagnósticos de vialidades elaborados.

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	1	1	0									2

- g. **Evidencia:** Durante el mes de abril no se realizó diagnóstico sobre el estado de las vialidades.
- c. **Ubicación de la información:** Esta información de expedientes se encuentra en la carpeta "Oficios diversos", archivero de madera repisa "A".
- d. **Meta Anual:** 2.
- e. **Meta Alcanzada:** 2.

**7. Mantenimiento a otras instituciones (ACTIVIDAD 4):**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

- a. Este indicador contribuye al adecuado mantenimiento de edificios de otras instituciones.
- b. En la presente tabla se muestra el número de solicitudes atendidas.

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	4	2	3									11

- c. **Evidencia:**

# AXTLA DE TERRAZAS

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
*Unidos por Axtla!*



**ESC. SEC. T/V. "JOSÉ MARÍA LUIS MORA", AXTLA**  
Apoyo con mano de obra plomería



**J. DE N. "PROFR. JACINTO MALDONADO VILLAVERDE", AXTLA**  
Apoyo con personal eléctrico para la instalación de los A/A.



**CENTRO EDUC. PREESC. IND.  
"NIÑOS HÉROES"  
EJIDO JALPILLA**

**APOYO: con personal eléctrico  
para la instalación del cambio  
de cableado completo en  
aulas.**



- d. **Ubicación de la información:** Esta información de expedientes se encuentra en el archivero "A".
- e. **Meta Anual:** 60
- f. **Meta Alcanzada:** 11

**8. Trámites de Subdivisión (ACTIVIDAD 5):**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

- a. *Este indicador contribuye a una eficiente urbanización por subdivisión de terrenos.*
- b. *En la presente tabla se muestra el número de trámites de subdivisiones que se realiza cada mes.*

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5	4	5	3									17

- c) **Evidencia:** *En la tabla anterior se describe la cantidad de trámites para subdivisión solicitadas en el mes de abril de 2026.*
- d) **Ubicación de la información:** Esta información se encuentra en el expediente "Lic. De Subdivisión", Tomo 20, ubicado en el archivero de madera "D" y en el Archivo Digital.
- e) **Meta Anual:** 90
- f) **Meta Alcanzada:** 7

**9. Solicitudes de la población (ACTIVIDAD 6):**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

- a. *Este indicador contribuye al eficiente cumplimiento sobre los requerimientos en temas de infraestructura urbana por parte de la ciudadanía.*

b. En la presente tabla se muestra el número de solicitudes recibidas.

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
59	25	36	16									136

c) **Evidencia:** En la tabla anterior se muestra la cantidad de solicitudes de trámites recibidas.

d) **Ubicación de la información:** Esta información se encuentra en el archivo de solicitudes en físico presentadas por la ciudadanía y en forma digital.

e) **Meta Anual:** 315

f) **Meta Alcanzada:** 136.

#### 10.- Dictámenes técnicos (ACTIVIDAD 7):

##### DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:

a. Este indicador contribuye una adecuada elaboración de dictámenes técnicos.

b. En la presente tabla se muestra el número de solicitudes de dictámenes técnicos recibidas mensualmente.

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	0	0									2

c. **Evidencia:**

d. **Ubicación de la información:** Esta información se encuentra en la carpeta de solicitudes en el archivo del depto.

e. **Meta Anual:** 8

f. **Meta Alcanzada:** 2.



**PLANEACIÓN**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2024 - 2027

*[Handwritten signature]*  
04/05/26



**Prof. Alfredo Escudero Pozos**  
**Dir. De Obras Públicas y Alumbrado**  
**Público**

**OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2024-2027