

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE

MAYO 2026

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS

I. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Durante el presente mes, se alcanzaron las siguientes metas por actividad:

ACTIVIDAD	META PROGRAMADA ANUAL	META ALCANZADA AL MES	BENEFICIARIOS DEL MES			BENEFICIARIOS ACUMULADOS		
			H	M	O	H	M	O
Infraestructura Carretera y Vialidad	3	3						
Supervisión en General	10	10						
Atención a la Ciudadanía en la Recepción de Tramites Presentados	10	10						
Elaboración de Proyectos y Presupuestos Correspondientes para obras	2	8						
Implementación de Obras Futuras	0	0						

II. INFORME DESCRIPTIVO

II.1 ACCIONES DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

- Durante el mes, se atendió a un total de **219 personas** que acudieron a la oficina de Obras Públicas para realizar diversos trámites, solicitudes, y licencias. Se brindó la orientación personalizada, recepción y revisión de documentación, así como seguimiento a solicitudes de obra.
- Durante el presente mes se expidieron los siguientes trámites:
 - 3 licencias de Construcción
 - 5 número Oficial y Alineamiento
 - 1 licencia de ruptura de vía pública
 - 1 constancia de Factibilidad de Uso de Suelo
 - 9 dictámenes de Factibilidad de Servicios para Subdivisión
 - 4 permisos para fosa
- **Atención a solicitud** en la localidad de **El Infiernillo**, donde se realizó el levantamiento y reconocimiento del estado actual del tramo carretero, con la finalidad de determinar las acciones a ejecutar.
- **Atención a solicitud** en la localidad de **Benito Juárez Tlalnepantla**, donde se realizó el levantamiento en sitio para la elaboración del proyecto de aplanado en muros de aulas de telesecundaria, así como el cálculo de los materiales correspondientes.
- **Atención a solicitud** en la localidad de **Emiliano Zapata, Santiago**, donde se realizó el levantamiento para la elaboración del proyecto y el cálculo de materiales para la construcción de un muro de contención.
- **Atención a solicitud** en la localidad de **Payantla**, donde se realizó la verificación en sitio, el levantamiento y el cálculo de materiales para la continuación de la capilla ecuménica en el cementerio.
- **Atención a solicitud** en la localidad de **Tlacuilola**, donde se realizó el levantamiento para la elaboración del proyecto y el cálculo de materiales para las losetas de firme en aulas.
- **Atención a solicitud** en la localidad de **Payantla**, donde se realizó el levantamiento y reconocimiento del estado actual del tramo carretero, con la finalidad de determinar las acciones a ejecutar.
- **Atención a solicitud** en la localidad de **Cuajapa**, donde se realizó el levantamiento para la continuación de un elemento de capilla, así como la elaboración del proyecto y el cálculo de materiales.

- **Atención a solicitud** en el barrio **San Miguel**, donde se realizó el reconocimiento del estado actual de una estructura y el levantamiento correspondiente para la posterior elaboración del proyecto y el cálculo de materiales de pintura.

II.2 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

II.3 ACCIONES CON SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

II.4 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO

- En coordinación con la Junta Estatal de Caminos, se participó en el programa estatal **“Enchúlame tu Comunidad”**, concluyendo las labores de rehabilitación con trabajos de pintura en áreas públicas de la Unidad Deportiva de Tamazunchale (UDETA) y del parque ubicado en el Barrio San Rafael.

IV.5 PARTICIPACIÓN EN GIRAS DE GOBIERNO, FERIAS, EXPOSICIONES O MUESTRAS

- En el presente mes no se llevaron acciones de este tipo

IV.6 ACCIONES DE SUPERVISIÓN

Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades de supervisión y verificación en distintas localidades y zonas del municipio, con el propósito de dar atención a solicitudes ciudadanas, revisar el estado de la infraestructura existente y coordinar acciones operativas. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- **Supervisión del tramo carretero Tamarindos – Mecatlan**, para identificar las zonas afectadas por el desgaste natural. Posteriormente, se llevaron a cabo trabajos de retiro y reposición de la carpeta asfáltica con asfalto en caliente en el tramo de la curva conocida localmente como *El Mangal*, asfaltándose 36 metros lineales en un solo carril, con un ancho de 4 metros.
- **Supervisión de trabajos de maquinaria**, Se realizó la supervisión y cargas de Diesel, corroborando los avances y conclusión de trabajos en; limpieza de caminos, retiro de derrumbes y rehabilitación de caminos en las siguientes barrios y localidades del municipio:
 - Xicotla
 - Texochitl
 - Tezontla
 - San Antonio
 - Mecatlan
 - Santa maría
 - San Rafael
 - Ixtla

- Los Tamarindos
- **Supervisión de caminos y parajes**, con el propósito de definir proyectos de rehabilitación, se realizaron recorridos visuales, identificando las condiciones de terreno, nivelaciones y afectaciones visibles en las siguientes localidades del municipio:
 - Xicotla
 - Texochitl
 - Tezontla
 - San Antonio
 - Mecatlan
 - Santa maría
 - San Rafael
 - Ixtla
 - Los Tamarindos
- **Supervisión y seguimiento de trámites**

Se realizó la supervisión en distintas colonias, barrios y localidades del municipio, referente a factibilidades de servicio en subdivisión, asignación de número oficial, cambios de uso de suelo y otros procesos.
- **Supervisión de obras en proceso no regularizadas**

Se realizaron recorridos en diversas zonas del municipio con la finalidad de identificar construcciones en proceso y verificar que contaran con la licencia correspondiente. En los casos necesarios, se dejaron requerimientos formales y se brindó orientación a los propietarios para que acudieran a la Dirección de Obras Públicas a tramitar su licencia.

IV.8 OTRAS ACTIVIDADES

- **Entrega de material en Pemucho**, Con el objetivo de apoyar la construcción de un muro de contención, se realizó la entrega de Gravarena, cemento y varillas.
- **Entrega de material en Pemucho**, Con el objetivo de apoyar la ampliación de una pileta, se realizó la entrega de Gravarena, y cemento.
- **Entrega de material y trabajos de albañilería en Colegio Fray Pedro de Gante**, Con el objetivo de apoyar a la rehabilitación de muros en un aula, se realizó la entrega de arena, cemento, aditivo impermeabilizante y pintura, para posteriormente llevar a cabo trabajos de retiro de aplanado dañado en muros, aplicación de nuevo aplanado e impermeabilización, con el objetivo de apoyar a la comunidad escolar.
- **Entrega de material en la Comunidad de Las Palomas**, Con el objetivo de apoyar la continuación de un muro de contención en una telesecundaria, se realizó la entrega de Gravarena, cemento, varilla y alambón.

- **Colocación de alcantarilla en Avenida Juárez**, derivado del deterioro de la infraestructura existente. Se realizaron trabajos de sustitución e instalación de alcantarilla, con la finalidad de mejorar las condiciones de la vialidad y el correcto desalojo pluvial.
- **Reparación de Sobre losa en Instalaciones Municipales**, Se realizaron trabajos de retiro de sobre losa dañada en instalaciones pertenecientes al área de recursos materiales, panteones, ecología, y turismo, para posteriormente la realización de una sobre losa.
- **Mejoras en Infraestructura Urbana en Acceso a Fraccionamiento Loma Linda**, donde se colocaron bollas de tránsito y mamparas en el acceso, en respuesta a las necesidades planteadas por los habitantes.
- **Levantamiento y cálculo de material en Panteón Loma Bonita**, donde se efectuó el levantamiento de fosas afectadas por la tormenta del 27 de mayo y el cálculo de materiales necesarios para determinar las acciones a ejecutar.

IV.9 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.

- Falta de vehículos en condiciones adecuadas para la atención oportuna de solicitudes en las comunidades, ya que las unidades disponibles se encuentran en mal estado mecánico, lo que limita los recorridos y supervisiones.
- El equipamiento de cómputo con el que cuenta la oficina presenta rezago en su capacidad y desempeño, lo que dificulta la captura, procesamiento y seguimiento oportuno de la información administrativa y técnica.
- Insuficiencia de mobiliario adecuado de oficina, considerando la necesidad de contar con escritorios, y espacios adecuados para la organización documental y el desempeño eficiente del personal.
- Necesidad de una Dotación continua de insumos básicos de oficina, respuesta al volumen de trámites, expedientes técnicos y documentación administrativa que se genera de manera constante.

III. INFORME FOTOGRÁFICO

- Atención a solicitud muro de contención, en la localidad de El Infiernillo.



- Atención a solicitud en la localidad de Emiliano zapata Santiago.



- Atención a solicitud en la localidad de Payantla



- Aplicación de pintura en coordinación con la Junta Estatal de Caminos, en UDETA



- Aplicación de pintura en coordinación con la Junta Estatal de Caminos, Barrio San Rafael



- Supervisión y bacheo del tramo carretero Tamarindos - Mecatlan



- Supervisión de trabajos de maquinaria



- Supervisión y seguimiento de tramites



- Entrega de material en la localidad de Pemucho



- Entrega de material y trabajos en el colegio Fray Pedro de Gante



- Entrega de material en la localidad de las Palomas



- Colocación de alcantarilla en Calle Hidalgo



- **Reparación de sobre losa en Instalaciones Municipales**



- **Mejoras en Infraestructura Urbana en Acceso a Fraccionamiento Loma Linda**



- **Levantamiento y cálculo de material en Panteón Loma Bonita**

