

FICHA EVALUADORA DE OBRA


Director (a) del centro escolar: JOSE LUIS LEON LOPEZ

plantel educativo	<u>CECYTE III</u>	24ETC0003N C.C.T.:	Turno	Matutino ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Vespertino ( )
Inversiones:	Construccion ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Rehabilitacion ( ) Equipamiento ( )	Meta Autorizada:	CONSTRUCCION DE TECHA DO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. EN CANTINA DE USOS MULTIPLES INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS	
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ conoce cual fue la meta/obra autorizada? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ las supervisiones fueron periodicas? (una vez a la semana) <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( )				
¿ la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima? <input checked="" type="checkbox"/> SI ( ) NO ( <input checked="" type="checkbox"/> )				
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra				valor: <u>10</u>

Atenidamente

Jose Luis Leon Lopez

Nombre y firma del director (a) del centro escolar


 CECYTE III  
 "NUEVO PROGRESOR"  
 CLAVE 2401  
 SAN LUIS / POTOSI  
 S.L.P.

San Luis Potosi, S.L.P., a los 04, del mes de MARZO del 2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: <u>FIDTA FUZAGUA HERRERA BUNYSA</u>			
<u>HEROINAS MEXICANAS</u> plantel educativo	<u>24DPR3331A</u>	C.C.T.: Autorizada:	Turno <u>Matutino (X) Vespertino ( )</u>
Inversiones:	Construccion (X) Rehabilitacion ( ) Equipamiento ( )	Meta Autorizada:	<u>Barda Perimetral</u>
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?		SI ( <u>-</u> )	NO ( )
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?		SI ( <u>✓</u> )	NO ( )
¿las supervisiones fueron periodicas? (una vez a la semana)		SI ( <u>✓</u> )	NO ( )
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?		SI ( <u>✓</u> )	NO ( )
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?		SI ( <u>✓</u> )	NO ( )
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?		SI ( <u>✓</u> )	NO ( )
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?		SI ( <u>✓</u> )	NO ( )
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?		SI ( <u>✓</u> )	NO ( )
¿la obra tuvo algun contratamiento por inclemencias del clima?		SI ( )	NO ( <u>✓</u> )
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra		valor: <u>10</u>	

S E C E


Atentamente

ESCRIBANA PRINCIPAL  
HELENA GARCIA  
C O C E  
Edith Gabriela Briseño  
S O C I A L  
Nombre y firma del director (a) del centro escolar

S. D. G. S, San Luis Potosí, S.L.P., a los 03, del mes de Marzo del 2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar:			
plantel educativo			
Inversiones:	Construccion ( ) Rehabilitacion ( ) Equipamiento (X)	Meta Autorizada: C.C.T.: 24D1T0020Z	Turno Matutino (X) Vespertino ( )
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?	SI (X)	NO ( )	
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?	SI (X)	NO ( )	
¿las supervisiones fueron periodicas? (una vez a la semana)	SI (X)	NO ( )	
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?	SI (X)	NO ( )	
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?	SI (X)	NO ( )	
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?	SI (X)	NO ( )	
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?	SI (X)	NO ( )	
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?	SI (X)	NO ( )	
¿la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?	SI ( )	NO (X)	
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra	valor: 10		



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALL.

Atentamente  
 Nombre y firma del director (a) del centro escolar

**DIRECCION**

C. Vasquez, San Luis Potosí, S.L.P., a los 13, del mes de Marzo del 2026

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: <u>Fariques Arriola</u>			
plantel educativo	<u>Esc. Sec. Grad. Dionisio Zavala Alameda</u>	<u>PDDES00182</u> C.C.T.:	Matutino ( ) Vespertino ( <input checked="" type="checkbox"/> )
Inversiones:	Construccion ( ) Rehabilitacion ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Equipamiento ( )	Meta Autorizada:	<u>Rehabilitacion de Módulos Sanitarios.</u>
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿las superviciones fueron periodicas? (una vez a la semana)		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?		SI ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NO ( )
¿la obra tuvo algun contratempo por inclemencias del clima?		SI ( )	NO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
del 5 al 10, evalúe el progreso y conclusión de la obra		valor: <u>10</u>	



Atentamente

S. E. G. P. Enrique Areñalo Ortíz  
 DEPTO. DE EDUCACIÓN  
 ESC. SEC. GRAD. Nombre y firma del director (a) del centro escolar  
DIONISIO ZAVALA ALAMENDAREZ  
 24DES00182

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P., a los 26 del mes de enero del 2026