

DIRECCION DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA.

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

COMISIONADO:	MARIO ALEJANDRO CASTANEDO VALDÉS ✓
BAJO OFICIO:	CGE/DGCA/DCAOP-1-169-2018 ✓
PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:	22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 ✓
PERIODO EN CAMPO:	22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 ✓
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	INSPECCIÓN FÍSICA A OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO (PROAGUA) DE LA AUDITORÍA DIRECTA NO. SLP/OEC-PROAGUA/2018. ✓
LUGAR DE COMISIÓN:	VILLA HIDALGO, TIERRA NUEVA, S.L.P. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

22 DE NOVIEMBRE DE 2018.- SE EFECTUÓ TRASLADO SAN LUIS POTOSÍ AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., PARA EFECTUAR INSPECCIÓN FÍSICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CORCOVADA, Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEOTILLOS, TRASLADO A SAN LUIS POTOSÍ.

23 DE NOVIEMBRE DE 2018.- SE EFECTUÓ TRASLADO SAN LUIS POTOSÍ AL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P., PARA EFECTUAR INSPECCIÓN FÍSICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA (1ER ETAPA), TRASLADO A SAN LUIS POTOSÍ, FIN DE LA COMISIÓN.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:



**MARIO ALEJANDRO CASTANEDO
 VALDÉS**
 DICTAMINADOR EN LA DCAOP

Vo. Bo.
 OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO
 AL MILLAR FEDERAL

EJERCICIO 2018



MARÍA DEL CARMEN DÁVILA ESQUIVEL
 DIRECTORA DE CONTROL Y AUDITORÍA
 DE OBRA PÚBLICA