



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018**

FECHA: 30-nov-18

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

**ANTECEDENTES**

PROGRAMA: URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO  
 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION - MURO DE CONTENCION CLAVE: 01-OC No. DE CONCURSO: TAMPAOLÓN-CDSM-SE-005/IR/R33/18  
 REGIÓN: REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN:  
 MUNICIPIO: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAOLÓN-CDSM-SE-005/IR/R33/18  
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO:  
 MODALIDAD DE INVERSION: POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: SERGIO MAURICIO CID SOTO

FECHA DE INICIO: 16 de julio de 2018 FECHA REAL DE TERMINACION: 22 de noviembre de 2018

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION A ORILLA DEL ARROYO MUNICIPAL QUE TIENE SU CAUSE POR LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA A BASE SE GAVIONES TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS EN EL CUAL SE REALIZO; EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS PARA NIVELAR TERRENO, 1213.74 M3 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CANTO RODADO, SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y TEJIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO DE CAJAS PRISMATICAS (GAVIONES) FABRICADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III CON LA RIGIDEZ NECESARIA PARA LA COLOCACION DE LOS GAVIONES SEGÚN LO SEÑALA EL CALCULO ESTRUCTURAL CON DIFERENTES MEDIDAS DE 1.00\*1.00\*0.50 M, 1.00\*1.00\*1.50 M, 0.50\*1.00\*0.50 M, 0.50\*0.25\*0.25 M, PARA CUBRIR UN AREA DE 287.00 M2 CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL DESBORDE DEL ARROYO EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 16 DE JULIO AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 1,412,931.03	\$ 226,068.97	\$ 1,639,000.00	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,412,931.03	\$ 226,068.97	\$ 1,639,000.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,412,931.03	\$ 226,068.97	\$ 1,639,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES

**INVERSION**

**AVANCE TOTAL**

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: 100%	FINANCIERO: 100%
TOTAL	\$ 1,639,000.00	\$ 1,639,000.00		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 1,639,000.00	\$ 1,639,000.00		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,639,000.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 9,890.52
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,639,000.00		SALDO POR CANCELAR:	\$

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 30 DE: NOVIEMBRE DEL 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD  
 No. IMPORTE: \$ 163,900.00 FECHA DE EXPEDICION: 30 de noviembre de 2018  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. VIGENCIA: 29 de mayo de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2018

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. LAURA RIOS ZAVALA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: Laura Rios Zavala

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



DESARROLLO SOCIAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
C. PROF. AARÓN BALDERAS CRUZ

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

SERGIO MAURICIO CID SOTO

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



CONTRALORIA INTERNA  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
C. C. P. MARIBEL QUINTIN GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO: Contralor Municipal.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



OBRAS PÚBLICAS  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
C. ARMANDO LUCERO LUCERO

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO: Director de Obras Públicas.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolón Corona, S.L.P.  
C. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

Laura Rios Zavala

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. ISABEL ERENDIDA BALDERAS CRUZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. ZORAIDA BALDERAS GOMEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: